

◆ 热线关注

不得设置开放式厨房、有燃气管道的房间不得变更布局、水电管道改造与燃气管道间距须留足——

房屋装修 这些燃气安全规定得遵守

□ 记者 李爽

● 核心导读 ●

“装修房屋，不能设置开放式厨房且得安门。”“给厨房铺地板、贴墙面砖时，不可图方便拆除用来固定燃气管道的支架……”近日，晚报热线 2233366 接到市民电话提醒，房屋装修，涉及燃气管道及设施这块是红线，有关规定一定得遵守，以免造成不必要的麻烦和损失。

那么，房屋装修涉及燃气管道及设施这方面有哪些规定？装修时应注意哪些问题？10月30日，记者采访了运城市经纬燃气有限公司技术部部长王伟。

王伟说，根据《城镇燃气设计规范》(2020年版)GB50028-2006、《燃气工程项目规范》GB55009-2021、《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12-2013等相关国家规范及行业标准要求，为确保安全，居民在进行房屋装修时，涉及燃气管道及设施等方面，须遵守以下规定。

有燃气管道的房间不得变更布局

严禁私自变更房屋布局，用户装修时，不能为了满足自己的装修需求，将原来的阳台、入户花园或其他设置有燃气管道的房间改装成卧室、卫生间、书房等。

严禁设置无自然通风的暗厨房；暗厨房不予安装燃气管道；厨房不得设置双气源。

使用燃气房间的净高不得低于2.2米。

燃气管道不得包封


户内燃气立管为楼栋公共管道，禁止包封燃气管道、燃气表等设施。

不得设置开放式厨房且厨房应设门

用户家中装修不得设置开放式厨房，厨房应设门，并与卧室、卫生间及浴室隔开。

开放式厨房不予通气。

如果设置开放式厨房，一旦燃气发生泄露或燃烧不充分，泄露的燃气或产



制图 荆星子

生的一氧化碳会很容易蔓延至卧室等生活区域，进而对室内人员产生致命威胁。

水电管道改造与燃气管道间距须留足

用户在进行水电管道改造时，燃气管道与暗装或套管内绝缘电线水平净距须保持在5cm以上，与明装的绝缘电线或电缆水行净距须保持在25cm以上，与电插座、电源开关水行净距须保持在15cm以上(图①)。

● 厨房内燃气具安装规范

厨房灶台不能是木质或玻璃等易燃易碎台面，燃气灶具边缘与电插座水平净距须保持在30cm以上，抽油烟机与灶台垂直净距至少要65cm以上，以70cm~75cm为宜(图②)，如燃气灶说明书有另行要求的，应予采纳。

主立管与灶具水平净距保持在30cm以上，灶前管与燃具水平净距保持在20cm以上(图③)。

燃气灶下方如安装有抽拉式橱柜，须注意留存空间，防止抽屉来回抽拉以触碰不锈钢波纹管，导致不锈钢波纹管松动，引发漏气。

厨房中安装一体式消毒碗柜的，消毒碗柜不能装在灶具正下方。

建议厨房安装通往室外的排风扇，安装窗户并保持厨房(用气房间)通风良好。

包含燃气设施的橱柜，柜门上端需设置通风孔、百叶窗等通风设施。

燃气灶下方因有燃气连接接口，故不能安装配电设备；严禁堆放杂物，应及时开关燃气阀门。

● 热水器安装规范(以阳台为例)

用合格的燃气热水器(12T)，必须是强排式且安装在通风良好的厨房或阳台；严禁安装在卫生间(浴室)、卧室、客厅。

燃气热水器与燃气表水平净距须保持在30cm以上；热水器与电插座水平净距须保持在15cm以上，电插座安装应高于热水器进出水口；燃气表与开关插座

的水平净距保持在20cm以上(图④)。

燃气热水器必须安装排烟管，强排式热水器排烟管应使用不锈钢材质，如有接头应使用密封件进行有效密封。水平段长度不超5米及3个弯头，排烟管须伸出建筑物滴水位15cm外。

热水器安装不锈钢波纹管，更美观、更安全。

燃气具一定要请具有安装资质的专业人员进行安装，为了确保安全使用天然气，建议使用正规厂家生产的天然气专用燃气具产品。

严禁擅自拆卸、私接、改装燃气设施

若用户有燃气管道改装需求，请拨打燃气公司服务热线申请改管；不得擅自拆卸、安装、改装燃气设施，或者进行危害户内燃气设施的装饰装修活动。

严禁将燃气设施安装或改造至卫生间、浴室。

严禁拆除厨房内立管支架。

♥ 社区暖心事

河津市城区街道颐源居小区 智能电表上岗 居民用电方便了

运城晚报讯(记者 李爽)“家里换上了智能电表，这下用电安全了，还能在手机上交电费，这归功于供电部门工作高效、社区服务贴心，为他们点赞！”10月28日，在河津市城区街道麟岛社区颐源居小区，居民王先生看着家里新安装的智能电表，高兴地说。

颐源居小区属于老旧小区，居民家的电表老旧，不仅影响网上购电，还易发生跳闸等故障，

存在安全隐患。社区了解情况后，联合河津市供电局，启动了小区电表更换工作。

麟岛社区提前与供电局讨论实施过程中可能出现的问题，认真研究解决方案，做好更换前的准备工作；加大宣传力度，通过居民微信群、面对面等方式，为居民讲解智能电表的功能和优势、更换电表的注意事项等，并及时答疑解惑，力争小区人人知晓使用智能电表的

好处。

为确保按期保质完成更换电表工作，并减少换电表对居民生活造成的影响，社区将换表工作安排在周末进行，在确保安全、安装质量的基础上做到高效，两天时间完成了小区电表更换工作。

此次颐源居小区更换电表共涉及两栋楼、54户居民。截至10月26日，小区更换电表工作全部完成。

盐湖区外贸小区 多方合力更换暖气管

运城晚报讯(记者 崔萌)“感谢小区物业工作人员、社区网格员，以及盐湖区住建局和施工方，这个冬天不冷了！”10月25日，盐湖区中城街道潞村社区外贸小区暖气管道改造完工，居民小王高兴地说。

据介绍，建于2000年的外贸小区，因暖气管道老化，去年冬天突然爆裂，造成该小区及周边居民区停暖5天。

今年9月初，为了解决外贸小区的供暖问题，小区物管会负责人任安国、社区网格员樊俊霞等人前往盐湖区住建局反映此事。

盐湖区住建局听民意、解难题，结合老旧小区改造，统筹考虑，于10月中旬对该小区暖气管道进行了改造。